

WKRETY

Wkręty są służą do przykręcania PCB i innych elementów montażowych.

Instrukcja montażu: Proszę zwrócić uwagę na różnego rodzaju kształty krzyżaka (PZ / PH), jak również wielkości śrubokręta.



Wersje



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0306031
Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)



A0308031
Self-tapping screws 3 x 8 mm
(PZ1)

WKRETY



A0308132
Self-tapping screw 3 x 8 mm
(T10)
Stainless steel



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)



A0330080
Screw M3 x 8 mm (T10)
Stainless steel



A9199008
Set of screws



B5111201
Set of screws

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.